

# A邸温熱環境測定




会社 有限会社 青木工務店 顧客 A邸  
三島市南二日町1-28

検査員

使用機器: testo 875-1i SN: 2787497 レンズ: 標準 32°



業務



画像データ: 日付: 2014/09/04 放射率: 0.95  
測定時刻: 10:51:26 反射温度: [° C]: 20.0  
ファイル: IV\_00013.BMT

画像マーキング:

測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 1	32.7	0.95	20.0	-
測定ポイント 2	29.9	0.95	20.0	-
測定ポイント 3	31.5	0.95	20.0	-



画像データ: 日付: 2014/09/04 放射率: 0.95  
測定時刻: 10:51:57 反射温度: [° C]: 20.0  
ファイル: IV\_00014.BMT


画像マーキング:

測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 1	27.0	0.95	20.0	-

# A邸温熱環境測定




測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 2	28.7	0.95	20.0	-



画像データ:	日付:	2014/09/04	放射率:	0.95
	測定時刻:	10:53:12	反射温度: [° C]:	20.0
	ファイル:	IV_00016.BMT		

## 画像マーキング:

測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 1	31.1	0.95	20.0	-
測定ポイント 2	32.8	0.95	20.0	-



画像データ:	日付:	2014/09/04	放射率:	0.95
	測定時刻:	10:54:04	反射温度: [° C]:	20.0
	ファイル:	IV_00018.BMT		

## 画像マーキング:

測定対象	温度 [° C]	放射率	反射温度 [° C]	備考
測定ポイント 1	31.6	0.95	20.0	-
測定ポイント 2	32.4	0.95	20.0	-

---

2014/09/04 , \_\_\_\_\_